

浦江县轩怡水晶饰品有限公司

工作场所职业病危害因素检测报告书

建设单位（用人单位）名称		浦江县轩怡水晶饰品有限公司	
地理位置	浙江省浦江县东部水晶集聚区 第7幢第1层	联系人	张蓉
项目简介:	本项目检测范围位于浙江省浦江县东部水晶集聚区第7幢第1层的浦江县轩怡水晶饰品有限公司涉及的生产车间。		
技术服务项目组人员名单:	张震岩、凌宏兴、张飞英、祝晓强、洪晓、洪逸、周丛莹、黄益龙、应龙罡、周卫敏		
用人单位陪同人员:	张蓉		
项目时间:	2021.10.13		
现场图片			