

烟台三环锁业集团浦江有限公司

工作场所职业病危害因素检测报告书

| | | | |
|------------------|--|-----|-----|
| 建设单位（用人单位）名称 | 烟台三环锁业集团浦江有限公司 | | |
| 地理位置 | 浦江县一点红大道 1069 号 | 联系人 | 孙晓东 |
| 项目简介: | 本项目检测范围位于浦江县一点红大道 1069 号的烟台三环锁业集团浦江有限公司涉及的生产车间。 | | |
| 技术服务项目组 人员名单: | 张震岩、凌宏兴、张飞英、祝晓强、王鸣、周丛莹、黄益龙、应龙罡、王书玥、于康康、洪逸、潘蕾蕾 | | |
| 用人单位 陪同人员: | 孙晓东 | | |
| 项目时间: | 2021.06.10 | | |
| 现场图片 |  The first photograph shows the exterior of the Yantai Sanchuan Lock Industry Group Pujiang Co., Ltd. building. Two people are standing in front of the entrance, which features the company name in Chinese characters and a logo with the text 'TR-CIRCLE'. The second photograph shows the interior of a factory or workshop. A worker in a blue shirt is operating a piece of machinery, likely a lathe or similar industrial equipment, in a well-lit area with large windows and various tools and materials visible. | | |

